


инструкция
по сборке и эксплуатации

кровать металлическая

Мета 05








80x200

90x200



КВАДРАТ

www.kvadrat-kirov.ru



Инструкция по сборке кровати

1. Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
2. Проверьте комплектацию элементов кровати по перечню данной инструкции. При обнаружении недокомплекта или поломки элементов обратитесь в магазин.
3. Перед сборкой кровати все её металлические элементы следует протереть.
4. Сборку изделия производят при температуре не ниже 10°С, с предварительной выдержкой в помещении (в холодное время года) не менее 6 часов.
5. Соблюдайте порядок сборки приводимый в данной инструкции.
6. Сборка должна осуществляться на ровной горизонтальной поверхности.
7. Винты и болты в местах крепления элементов затягивайте с использованием ключей.

Инструкция по эксплуатации кровати

1. Кровать следует использовать в соответствии с её функциональным назначением: для сна и отдыха.
2. Максимальная распределенная статическая нагрузка на 1 спальное место - 100 кг.
3. Не эксплуатируйте кровать с дефектными деталями и не в полной комплектации.
4. Кровать должна эксплуатироваться при температуре не ниже 10°С, на ровной устойчивой поверхности.
5. В процессе эксплуатации изделия, по мере необходимости, следует периодически подтягивать крепежные винты, гайки и производить смазку узлов соединения элементов и узлов вращения изделия.
6. Перемещайте кровать на опорах полностью подняв от пола за раму, не допускайте перекоса опор.
7. Важно правильно подобрать матрас для данного вида кровати с основанием из латифлексов. Не эксплуатируйте кровать с ватным матрасом.
8. Не перемещайте матрас по кровати без его подъема.



Не подвергайте кровать перегрузкам, не вставайте на неё ногами и не прыгайте на ней.

Порядок предъявления претензий по изделию

Претензии по качеству принимаются в течение гарантийного срока по адресу, где был приобретен товар с приложением товарного чека и упаковочных этикеток и ярлыков.


По дефектам случившимся в следствие не соблюдения правил сборки и эксплуатации изделия претензии не принимаются.


К сведению покупателя

Гарантия на изделие при соблюдени правил сборки и эксплуатации - 1 год.


Срок службы - 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающие его качество.







x6




x2




x8




x2




x28




x10




x2




x2




x6




x16




x4




x10




x2



x2




x1



- ①А) полубоковина 40x20_035213.* - (x2)
- ①Б) полубоковина 40x20_035214.* - (x2)
- ②) вставка 0.8 40x20_036053.* - (x2)
вставка 0.9 40x20_036052.* - (x2)
- ③) траверса 0.8_031019.* - (x1)
траверса 0.9_031020.* - (x1)
- ④) планка изголовья 0.8_039013.* - (x2)
планка изголовья 0.9_039014.* - (x2)
- ⑤А) стойка изголовья левая 38_380102.* - (x1)
- ⑤Б) стойка изголовья правая 38_380101.* - (x1)
- ⑥) опора изножья 38_380001.* - (x2)
- ⑦) опора ОП.230x38_231230.* - (x2)
- ⑧) латофлекс 790x53x8_004560 - (x14)
латофлекс 890x53x8_004590 - (x14)
- ⑨) соединитель пластик._050027 - (x6)
- ⑩) вкладыш пластик._050028.* - (x8)
- ⑪) латодержатель пластик. врезной 53 мм_003506.* - (x28)
- ⑫) колпачок пластик. S13_003326.* - (x2)
- ⑬) заглушка пластик. 30x30_003000.* - (x2)
- ⑭) подпятник пластик. д. 38_003238.* - (x10)
- ⑮) кронштейн траверсы_025567.* - (x2)
- ⑯) шайба 8 цинк (DIN 125)_000005 - (x2)
- ⑰) шайба 8 увеличенная цинк (DIN 9021)_000006 - (x6)
- ⑱) гайка ш/г М8 цинк (DIN 934)_001002 - (x16)
- ⑲) болт высокопрочный кл.пр. 8.8 ш/г 8*16 цинк_002911 - (x4)
- ⑳) винт меб. с в/ш 8x16 цинк_002062 - (x10)
- ㉑) винт меб. с в/ш 8x40 цинк_002067 - (x2)
- ㉒) шуруп ш/г 8x90 цинк (DIN 571)_007190 - (x2)
- ㉓) ключ ш/г 5 цинк_009005 - (x1)
- ㉔) матрасодержатель цинк 40x20_060030 - (x2)



где: *-цвет (RAL)

1




x6

2




x4


3




4





5





6





7





8




9




10




11




12





13





14






15





16





17





18













19



20







КВАДРАТ

www.kvadrat-kirov.ru