


инструкция
по сборке и эксплуатации

кровать металлическая








Мета 05

120x200 см



КВАДРАТ

www.kvadrat-kirov.ru



Инструкция по сборке кровати

1. Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
2. Проверьте комплектацию элементов кровати по перечню данной инструкции. При обнаружении недокомплекта или поломки элементов обратитесь в магазин.
3. Перед сборкой кровати все её металлические элементы следует протереть.
4. Сборку изделия производят при температуре не ниже 10°С, с предварительной выдержкой в помещении (в холодное время года) не менее 6 часов.
5. Соблюдайте порядок сборки приводимый в данной инструкции.
6. Сборка должна осуществляться на ровной горизонтальной поверхности.
7. Винты и болты в местах крепления элементов затягивайте с использованием ключей.

Инструкция по эксплуатации кровати

1. Кровать следует использовать в соответствии с её функциональным назначением: для сна и отдыха.
2. Максимальная распределенная статическая нагрузка на 1 спальное место - 100 кг.
3. Не эксплуатируйте кровать с дефектными деталями и не в полной комплектации.
4. Кровать должна эксплуатироваться при температуре не ниже 10°С, на ровной устойчивой поверхности.
5. В процессе эксплуатации изделия, по мере необходимости, следует периодически подтягивать крепежные винты, гайки и производить смазку узлов соединения элементов и узлов вращения изделия.
6. Перемещайте кровать на опорах полностью подняв от пола за раму, не допускайте перекоса опор.
7. Важно правильно подобрать матрас для данного вида кровати с основанием из латифлексов. Не эксплуатируйте кровать с ватным матрасом.
8. Не перемещайте матрас по кровати без его подъема.



Не подвергайте кровать перегрузкам, не вставайте на неё ногами и не прыгайте на ней.

Порядок предъявления претензий по изделию

Претензии по качеству принимаются в течение гарантийного срока по адресу, где был приобретен товар с приложением товарного чека и упаковочных этикеток и ярлыков.


По дефектам случившимся в следствие не соблюдения правил сборки и эксплуатации изделия претензии не принимаются.



К сведению покупателя

Гарантия на изделие при соблюдени правил сборки и эксплуатации - 1 год.

Срок службы - 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающие его качество.






- ①А полубоковина 40x20_035213.* - (x2)
- ①Б полубоковина 40x20_035214.* - (x2)
- ② вставка 1.2_036023.* - (x2)
- ③А полуперекладина центральная 30x30_300155.* - (x1)
- ③Б полуперекладина центральная 30x30_300156.* - (x1)
- ④ траверса 1.2 30x30_031044.* - (x1)
- ⑤ планка изголовья 1.2 40x20_039007.* - (x2)
- ⑥А стойка изголовья левая 38_380102.* - (x1)
- ⑥Б стойка изголовья правая 38_380101.* - (x1)
- ⑦ опора изножья 38_380001.* - (x2)
- ⑧ опора ОП.230x38_231230.* - (x2)
- ⑨ латофлекс 590x53x8_004515 - (x28)
- ⑩ соединитель пластик._050027 - (x6)
- ⑪ вкладыш пластик._050028.* - (x8)
- ⑫ латодержатель пластик. врезной 53 мм_003506.* - (x28)
- ⑬ латодержатель пластик. центральный 53 мм_003505.* - (x14)
- ⑭ колпачок пластик. S13_003326.* - (x6)
- ⑮ заглушка пластик. 30x30_003000.* - (x2)
- ⑯ подпятник пластик. д. 38_003238.* - (x10)
- ⑰ кронштейн траверсы_025567.* - (x2)
- ⑱ шайба 8 цинк (DIN 125)_000005 - (x6)
- ⑲ шайба 8 увеличенная цинк (DIN 9021)_000006 - (x7)
- ⑳ гайка ш/г М8 цинк (DIN 934) _001002 - (x21)
- ㉑ болт высокопрочный кл.пр. 8.8 ш/г 8x16 цинк_002911 - (x4)
- ㉒ винт меб. с в/ш 8x16 цинк_002062 - (x10)
- ㉓ винт меб. с в/ш 8x30 цинк_002065 - (x4)
- ㉔ винт меб. с в/ш 8x40 цинк_002067 - (x2)
- ㉕ винт меб. с в/ш 8x70 цинк_002072 - (x1)
- ㉖ шуруп ш/г 8x90 цинк (DIN 571)_ 007190 - (x2)
- ㉗ ключ ш/г 5 цинк_009005 - (x1)
- ㉘ матрасодержатель цинк 40x20_060030 - (x2)



где: *-цвет (RAL)

1




x6

2




x4


3




4





5





6





7







8




9




10





11





12






13




14




15





16





17





18





19





20














21



22







КВАДРАТ

www.kvadrat-kirov.ru